



## Характеристики

---

Максимальная рабочая температура и температура хранения 95 °C.

---

C.

---

Максимальное давление 70 МПа.

---

давления от кратковременных скачков давления многократно превышающих верхний предел измерения. Доступны различные механические присоединения как со стороны датчика, так и со стороны технологического процесса: G½", G1A", M20x1.5