Измерительная вставка для промышленных термопар Модель ТС12-А

WIKA Типовой лист TE 65.16













Дополнительные сертификаты см. на стр. 5

Применение

 Замена измерительных вставок в целях техобслуживания

Особенности

- Диапазон применения от 0 до 1200 °C
- Выполнена из экранированного измерительного кабеля с минеральной изоляцией
- Взрывозащищенные исполнения



Измерительная вставка для промышленных термопар, модель ТС12-А

Описание

Указанные измерительные вставки предназначены для промышленных термометров сопротивления моделей ТС 12-В или ТС 12-М (см. рисунки справа). Эксплуатация без защитной гильзы допустима только в особых случаях.

Измерительная вставка выполнена из гибкого экранированного кабеля с минеральной изоляцией. Чувствительный элемент расположен на конце измерительной вставки.

Тип и количество датчиков, а также точность могут выбираться в зависимости от условий применения.



WIKA Типовой лист TE 65.16 · 07/2013

Стр. 1 из 5



Взрывозащита

Взрывозащита	Тип защиты от воспламенения	Зона	
ATEX (Ex)	Exi	Зона 1, газ [2G Ex ia Gb]	
		Зона 1, монтаж в зону 0, газ [1/2G Ex ia Ga/Gb] ²⁾	
ATEX (Ex)	Ex d 1)	Зона 1, газ [2G Ex d Gb]	
		Зона 1, монтаж в зону 0, газ [1/2G Ex d Ga/Gb] ²⁾	
IECEx IECEx	Exi	Зона 1, газ [2G Ex ia Gb]	
(в совокупности с АТЕХ)		Зона 1, монтаж в зону 0, газ [1/2G Ex ia Ga/Gb] ²⁾	
IECEX IECEX	Ex d 1)	Зона 1, газ [2G Ex d Gb]	
(в совокупности с АТЕХ)		Зона 1, монтаж в зону 0, газ [1/2G Ex d Ga/Gb] ²⁾	

¹⁾ Только если модель TC12-A встроена в удлинительную шейку (модели TC12-B, TC12-M) 2) Только при использовании защитной гильзы

Классификация/соответствие требованиям измерительного прибора (допустимая мощность Ртах, а также допустимая окружающая температура) для соответствующей категории приведены в сертификате типовых испытаний ЕС или в сертификате ІЕСЕх в руководстве по эксплуатации.

Внимание:

Для промышленной термопары модели ТС12-В может использоваться измерительная вставка в искробезопасном исполнении "Ех і"или взрывобезопасном исполнении "Ex d", в зависимости от условий применения. Для категории Ex d применима измерительная вставка категории Ех і.

Запрещается использовать измерительную вставку модели ТС12-А в опасных условиях без соответствующей защитной оснастки!



Пример: Модель ТС12-В

Датчик

Типы чувствительных элементов

Модель	Рекомендованная макс. рабочая	
МОДЕЛЬ	температура	
K (NiCr-Ni)	1 200 °C	
J (Fe-CuNi)	800 °C	
N (NiCrSi-NiSi)	1 200 °C	
E (NiCr-CuNi)	800 °C	

Термопара Модель	Класс DIN EN 60584 часть 2	ISA (ANSI) MC96.1-1982
K	1и2	Стандартное, специальное исполнение
J	1и2	Стандартное, специальное исполнение
N	1и2	-
E	1и2	-

Измерительный спай

- Сварной, изолированный (незаземленный)
- Приваривается к стенкам зонда (заземленный)

Погрешность


При определении погрешности термопар за основу взята температура холодного спая 0 °C.

Для получения подробных сведений по термопарам см. Техническую информацию IN 00.23 на сайте www.wika.com.

Указанные модели доступны в исполнении с одинарным или двойным спаем. Термопара поставляется с изолированным измерительным спаем, если явно не указывается иное.

Диапазон применения данных термометров ограничивается максимально допустимой температурой для материалов термопары, оболочки и защитной гильзы.

Электрическое соединение



Цветовая маркировка кабельных жил

Тип датчика	Стандарт	Плюс	Минус
K	DIN EN 60584	зеленый	белый
J	DIN EN 60584	чёрный	белый
E	DIN EN 60584	фиолетовый	белый
N	DIN EN 60584	розовый	белый

Размеры в мм

Сменная измерительная вставка изготовлена из виброустойчивого измерительного экранированного кабеля с минеральной изоляцией.


Материал: никелевый сплав 2.4816 (Инконель 600), проч. по запросу

Размеры	
Длина измерительной вставки I5	≥ 300 мм
Длина измерительной вставки Ø d	
Стандарт:	3 мм 4,5 мм 6 мм
	8 мм
Опция (по запросу):	1/8 дюйм (3,17 мм) 1/4 дюйм (6,35 мм) 3/8 дюйм (9,53 мм)

Диаметр измерительной вставки должен быть прибл. на 1 мм меньше диаметра отверстия защитной гильзы.


Просветы больше 0,5 мм между защитной гильзой и измерительной вставкой будут оказывать негативное воздействие на теплопередачу и приведут к неблагоприятной ответной реакции термометра.

При установке измерительной вставки в защитную гильзу очень важно определить правильную длину погружения (= длина защитной гильзы для гильз с толщиной дна $\leq 5,5$ мм). Для обеспечения плотного прижатия вставки ко дну защитной гильзы вставка должна быть подпружинена (ход пружины: 20 мм максимум).



Внимание:

Измерительная вставка модели TC12-A предназначена для использования только с термопарами модели TC12-B или TC12-M!



ММ/ГГГГ Код страны согласно 07/2013 В

Условия эксплуатации

Виброустойчивость

50 g, от пика к пику

Время отклика (в воде)

t₅₀ < 5 сек

t₉₀ < 10 сек

Спецификации для измерительной вставки диаметром 6 мм: Использование защитной гильзы увеличивает время отклика в зависимости от текущих параметров гильзы и технологического процесса.

Окружающая температура и температура хранения $\{-50\}$ -40 ... +80 °C

{} Значения в фигурных скобках указаны для исполнений, доступных в качестве опций

Степень защиты

IP 65 согласно IEC 529/EN 60529

Измерительные вставки для модели TC12-A могут устанавливаться в термопару модели TC12-B. Эти термопары имеют корпусы, кабельные муфты и защитные фитинги, обеспечивающие более высокий класс защиты IP (см. типовой лист TE 65.17).

Соответствие стандартам ЕС

Директива по электромагнитной совместимости (EMC) ¹⁾

2004/108/EC, EN 61326, излучение помех (группа 1, класс В) и помехоустойчивость (промышленное применение)

Директива АТЕХ (опция)

94/9/EC, EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-12)

Разрешения и сертификаты (опция)

- IECEx, международная сертификация для зоны Ex
- Сертификат соответствия ГОСТ-Р, лицензия на импорт, Россия
- Свидетельство об утверждении типа средств измерений, ГОСТ, тип защиты от воспламенения "i" – искробезопасность, Россия
- КОSHA, тип защиты от воспламенения "i" искробезопасность, Южная Корея
- PESO (CCOE), тип защиты от воспламенения "i" искробезопасность, тип защиты от воспламенения "d" взрывонепроницаемая оболочка, Индия ²⁾

Сертификаты (опция)

Тип сертификации		Сертификат на материал
Процедура испытания	x	х
2.2 Отчет об испытании	Х	Х
3.1 Акт технического осмотра	х	-
Калибровочный сертификат DKD/DAkkS	х	-

Возможны различные комбинации сертификатов.

- 1) Только для встроенного преобразователя
- 2) Только если модель TC12-A встроена в удлинительную шейку (модели TC12-B и TC12-M)

Разрешения и сертификаты см. на сайте

Информация для заказа

Модель/ Взрывозащитное исполнение / Искробезопасное исполнение / Зона / Датчик / Спецификации датчика / Условия применения термометра / Глубина погружения / Диаметр измерительной вставки Ø d / Материал защитной оболочки / Механические требования / Сертификаты / Опции

© АО «ВИКА МЕРА», все права защищены.

Технические характеристики, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент публикации документа. Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и материалы своей продукции.

WIKA Типовой лист TE 65.16 · 07/2013

Стр. 5 из 5

